

TEST REPORT



의뢰자 : (유)새광산업
주소 : 광주광역시 광산구 어등대로 533 번길 62-9 (운수동)
품명 : 도로표지병
의뢰자제시시료명 : SK-102

접수번호 : M270-16-10975
발급일자 : 2016-09-23
용도 : 조달청제출용
쪽번호 : 1/2

2016-09-19 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 색도 (도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도시설편) 中 제 2 편 시선유도표지(14.02))

	#1
황색	
x	0.556
y	0.433

주) 별첨그래프참조

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : 9CYX-7W76-X5E1 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 번조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

접수번호 : M270-16-10975

쪽 번호 : 2/2

02. 반사성능 (도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도시설편) 中 제 4 편 표지병(14.02))

	#1 (황색)
--	----------------

관측각 (°)	입사각 (°)	반사광도(cd)	반사성능(mcd/lx)
0.2	0	2.67	222.5
	+20	1.37	114.2
	-20	0.85	70.8
0.3	+5	2.41	200.8
	-5	1.97	164.2
1.0	+10	0.70	58.3
	-10	0.69	57.5
2.0	+15	0.22	18.3
	-15	0.18	15.0

** 시험 결과 기록 완료 **



e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

접수번호 : M270-16-10975
 시료번호 : #1(황색)
 시험방법 : 도로안전 시설 설치 및 관리지침
 - 시선유도시설편 中 제 4편 시선유도표지 (14.02)

